












CLIP - IM MULTIPLEX INTEGRIERT - Testergebnis vom Multiplex-Netz


File Diagnose Reparatur Geräte Hilfe







Segment im Multiplex-Netz defekt:  
Multiplex-Netz mit Hilfe des Diagnoseverfahrens überprüfen.



AnomalienInformationen

Steuergeräte

☒ Gültig

1094 : ABS

1337 : UPC

247 : ARMATURENBRETT

419 : KLIMAANLAGE

645 : UCH (Zentralelektronik)

☐ Nicht diagnostizierbar

1088 : RIEGEL SÄULE

1125 : EINHEIT KOMMUNIKATION

Zoom

Weiter

CLIP 172


RESE\_RESU1

MEGANE II-VF1CM0F0529609261


24.11.2019

11:31:09

Start










CLIP - IM MULTIPL...





 11:31

CLIP - FAHRZEUGBAUART - Liste der Steuergeräte


Datei Diagnose Reparatur Geräte Hilfe








Achtung: Die wahr. d. Test festg. Anom. im Multiplex-Netz sind nicht entf. worden. Die Diagn. kann ev. falsch sein.



Ergebnisse Informationen

Steuergeräte


 Mit Fehler


1094 : ABS


1337 : UPC

419 : KLIMAANLAGE

645 : UCH (Zentralelektronik)

 Nicht erfasst oder nicht eingebaut


 Nicht erkannt

 Nicht festgestellt

120 : EINSPRITZUNG

1232 : SERVOLENKUNG

756 : AIRBAG/GURTSTR.

 Ohne Fehler

247 : ARMATURENBRETT


Zoom

Diagnostizieren

CLIP 172 ARCH\_CALC1 MEGANE II-VF1CM0F0529609261

24.11.2019 11:36:30



Start








11:36








CLIP - STEUERGERÄT UPC - Kontrolle der Fehler

File Diagnose Reparatur Geräte Hilfe










UPC

STEUERGERÄT UPC


DF009	STROMKREIS GESCHALT. PLUS	DEF	
-------	---------------------------	-----	---

Löschen der Fehler

Zur Rückkehr zum Bildschirm mit dem Aufbau des Fahrzeugs auf ZURÜCK klicken.


CLIP 172	DIAC_DEF A1	MEGANE II-VF1CM0F0529609261	10014	24.11.2019	11:48:55
----------	-------------	-----------------------------	-------	------------	----------

Start



Neu Microsoft Word...

CLIP - STEUERGER...

 11:48

